

Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Numéro de dossier : 2018118
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 03-201
Date du repérage : 10/01/2018
Temps passé sur site : 107h00

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département :**Hérault**

Adresse :**Château Hermitage de Combas**

Commune :**34290 SERVIAN**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

.....**Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété**

.....**Section cadastrale Non communiquée, Parcelle numéro Non communiquée,**

Informations collectées auprès du donneur d'ordre :

☒ **Présence de traitements antérieurs contre les termites**

☐ **Présence de termites dans le bâtiment**

☐ **Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006**

Documents fournis:

.....**Listing des pièces**

Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage :

.....**Château et dépendance**

.....**Ensemble de la propriété**

Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH :

.....**Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral.**

B. - Désignation du client

Désignation du client :

Nom et prénom :**SCI AFAV**

Adresse :**Château Hermitage de Combas 34290 SERVIAN**

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **Huissier de Justice**

Nom et prénom :**Maître AYRAL Arnaud, SCP GASSENC, représentant de la BNP PARIBAS**

Adresse :**BDDF Direction Centrale BDDF ASR TSA 10001**

14913 CAEN CEDEX 9

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom :**Monsieur CEBE Cyril**

Raison sociale et nom de l'entreprise :**ARCOLE EXPERTISES IMMOBILIERES**

Adresse :**67bis avenue Georges Clemenceau**

34500 Béziers

Numéro SIRET :**48977341600016**

Désignation de la compagnie d'assurance :**Allianz**

Numéro de police et date de validité :**53911145 / 31/05/2018**

Certification de compétence **ODI-00291** délivrée par : **CESI CERTIFICATION, le 24/10/2017**

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des pièces visitées :

Bâtiment 1, RDC, Le Tartuffe - Séjour cuisine,
 Bâtiment 1, RDC, Le Tartuffe - Chambre 1,
 Bâtiment 1, RDC, Le Tartuffe - Chambre 2,
 Bâtiment 1, RDC, Le Tartuffe - Salle de bain,
 Bâtiment 1, RDC, Le Tartuffe - WC,
 Bâtiment 1, RDC, Bourbon - Séjour cuisine,
 Bâtiment 1, RDC, Bourbon - Chambre 1,
 Bâtiment 1, RDC, Bourbon - Salle de bain,
 Bâtiment 1, RDC, Bourbon - Chambre 2,
 Bâtiment 1, RDC, Bourbon - Salle d'eau,
 Bâtiment 1, 1er étage, Louis - Pièce à vivre,
 Bâtiment 1, 1er étage, Louis - Salle d'eau,
 Bâtiment 1, 1er étage, Esprit Magdeleine - Séjour cuisine,
 Bâtiment 1, 1er étage, Esprit Magdeleine - Chambre 1,
 Bâtiment 1, 1er étage, Esprit Magdeleine - Salle de bain,
 Bâtiment 1, 1er étage, Esprit Magdeleine - Pièce,
 Bâtiment 2, 1er étage, Ecole des Maris - Séjour,
 Bâtiment 2, 1er étage, Ecole des Maris - Chambre 1,
 Bâtiment 2, 1er étage, Ecole des Maris - Chambre 2,
 Bâtiment 2, 1er étage, Ecole des Maris - WC,
 Bâtiment 2, 1er étage, Ecole des Maris - Salle d'eau,
 Bâtiment 2, 1er étage, Ecole des Maris - Chambre 3,
 Bâtiment 2, 1er étage, Ecole des Maris - Cuisine,
 Bâtiment 2, RDC, Jean Baptiste Armand - Séjour cuisine,
 Bâtiment 2, RDC, Jean Baptiste Armand - WC,
 Bâtiment 2, RDC, Jean Baptiste Armand - Salle de bain,
 Bâtiment 2, RDC, Jean Baptiste Armand - Chambre 1,
 Bâtiment 2, RDC, Jean Baptiste Armand - Chambre 2,
 Bâtiment 2, RDC, Ecole des Femmes - Séjour cuisine,
 Bâtiment 2, RDC, Ecole des Femmes - Chambre,
 Bâtiment 2, RDC, Ecole des Femmes - Salle d'eau,
 Bâtiment 3, 1er étage, Marquise Thérèse de Gola - Séjour cuisine,
 Bâtiment 3, 1er étage, Marquise Thérèse de Gola - Chambre,
 Bâtiment 3, 1er étage, Marquise Thérèse de Gola - Salle de bain,
 Bâtiment 3, 1er étage, Salle des Gardes - Séjour cuisine,
 Bâtiment 3, 1er étage, Salle des Gardes - Chambre 1,
 Bâtiment 3, 1er étage, Salle des Gardes - Couloir,
 Bâtiment 3, 1er étage, Salle des Gardes - Chambre 2,
 Bâtiment 3, 1er étage, Salle des Gardes - Salle de bain,
 Bâtiment 3, combles - Combles,
 Bâtiment 3, RDC, Marie Cressé - Séjour cuisine,
 Bâtiment 3, RDC, Marie Cressé - WC,
 Bâtiment 3, RDC, Marie Cressé - Chambre,
 Bâtiment 3, RDC, Marie Cressé - Salle de bain,
 Bâtiment 3, RDC, Maison du Roy - Entrée,
 Bâtiment 3, RDC, Maison du Roy - WC,
 Bâtiment 3, RDC, Maison du Roy - Séjour,
 Bâtiment 3, RDC, Maison du Roy - Cuisine,
 Bâtiment 3, RDC, Maison du Roy - Chambre,
 Bâtiment 3, RDC, Maison du Roy - Salle d'eau,
 Bâtiment 4, 1er étage, Le Prince de Conti (RDC) - Entrée,
 Bâtiment 4, 1er étage, Le Prince de Conti (RDC) - Escalier vers 1er,
 Bâtiment 4, 1er étage, Le Prince de Conti - Dégagement,
 Bâtiment 4, 1er étage, Le Prince de Conti - Séjour cuisine,

Bâtiment 10, 1er étage, Duc de Lévis - Salle d'eau,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Duc de Mirepoix - Séjour,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Duc de Mirepoix - Dégagement,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Duc de Mirepoix - Cuisine,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Duc de Mirepoix - Chambre 1,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Duc de Mirepoix - Salle d'eau,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Duc de Mirepoix - Chambre 2,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Duc de Mirepoix - Salle de bain,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Duc de Mirepoix - WC,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Marquis de Gervais - Séjour,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Marquis de Gervais - Cuisine,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Marquis de Gervais - Salle de bain,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Marquis de Gervais - WC,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Marquis de Gervais - Chambre,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Marquis de Gervais - Dressing,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Vicomte de Poujole - Chambre,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Vicomte de Poujole - Salle de bain,
 Bâtiment 10, RDC, Armande Béjart - Séjour cuisine,
 Bâtiment 10, RDC, Armande Béjart - Chambre,
 Bâtiment 10, RDC, Armande Béjart - Salle de bain,
 Bâtiment 10, RDC, Armande Béjart - WC,
 Bâtiment 10, RDC, Madeleine Béjart - Séjour cuisine,
 Bâtiment 10, RDC, Madeleine Béjart - WC,
 Bâtiment 10, RDC, Madeleine Béjart - Salle de bain,
 Bâtiment 10, RDC, Madeleine Béjart - Chambre 1,
 Bâtiment 10, RDC, Madeleine Béjart - Chambre 2,
 Bâtiment 10, RDC, Molière - Entrée,
 Bâtiment 10, RDC, Molière - Cuisine,
 Bâtiment 10, RDC, Molière - Salon,
 Bâtiment 10, RDC, Molière - Salle de bain,
 Bâtiment 10, RDC, Molière - Chambre 1,
 Bâtiment 10, RDC, Molière - Chambre 2,
 Bâtiment 10, RDC, Baron de Maussac - Séjour cuisine,
 Bâtiment 10, RDC, Baron de Maussac - Chambre,
 Bâtiment 10, RDC, Baron de Maussac - Salle d'eau,
 Bâtiment 10, RDC, Seigneur de Venasque - Séjour cuisine,
 Bâtiment 10, RDC, Seigneur de Venasque - Chambre 1,
 Bâtiment 10, RDC, Seigneur de Venasque - WC,
 Bâtiment 10, RDC, Seigneur de Venasque - Salle d'eau,
 Bâtiment 10, RDC, Seigneur de Venasque - Chambre 2,
 Bâtiment 10, RDC, Seigneur de Venasque - Salle d'eau 2,
 Bâtiment 10, RDC, Seigneur de Venasque - WC 2,
 Bâtiment 10, 1er étage, Jean Baptiste Poquelin - Séjour cuisine,
 Bâtiment 10, 1er étage, Jean Baptiste Poquelin - Dégagement,
 Bâtiment 10, 1er étage, Jean Baptiste Poquelin - Chambre 1,
 Bâtiment 10, 1er étage, Jean Baptiste Poquelin - Chambre 2,
 Bâtiment 10, 1er étage, Jean Baptiste Poquelin - Salle de bain,
 Bâtiment 10, RDC, Jean Baptiste Poquelin - Dégagement,
 Bâtiment 10, RDC, Jean Baptiste Poquelin - Chambre 3 avec point d'eau,
 Bâtiment 10, RDC, Jean Baptiste Poquelin - WC,
 Bâtiment 10, 1er étage, Appartement privée - Dégagement,
 Bâtiment 10, 1er étage, Appartement privée - Chambre 1,
 Bâtiment 10, 1er étage, Appartement privée - Salle de bain,
 Bâtiment 10, 1er étage, Appartement privée - WC,
 Bâtiment 10, 1er étage, Appartement privée - Séjour,
 Bâtiment 10, 1er étage, Appartement privée - Dégagement 2,
 Bâtiment 10, 1er étage, Appartement privée - Salle à manger,

Bâtiment 4, 1er étage, Le Prince de Conti - Salle de bain,
 Bâtiment 4, 1er étage, Le Prince de Conti - Chambre 1,
 Bâtiment 4, 1er étage, Le Prince de Conti - Chambre 2,
 Bâtiment 4, RDC, Don Juan - Séjour,
 Bâtiment 4, RDC, Don Juan - Dégagement,
 Bâtiment 4, RDC, Don Juan - Cuisine,
 Bâtiment 4, RDC, Don Juan - Chambre,
 Bâtiment 4, RDC, Don Juan - Salle de bain,
 Bâtiment 5, RDC, Vieille Fontaine - Entrée,
 Bâtiment 5, RDC, Vieille Fontaine - Séjour,
 Bâtiment 5, RDC, Vieille Fontaine - Cuisine,
 Bâtiment 5, RDC, Vieille Fontaine - Chambre 1,
 Bâtiment 5, RDC, Vieille Fontaine - Salle d'eau,
 Bâtiment 5, RDC, Vieille Fontaine - Salle d'eau 2,
 Bâtiment 5, RDC, Vieille Fontaine - Chambre 2,
 Bâtiment 6, RDC, Pool House - Cuisine,
 Bâtiment 6, RDC, Pool House - Réserve,
 Bâtiment 6, RDC, Pool House - Local technique,
 Bâtiment 6, RDC, Pool House - Dégagement,
 Bâtiment 6, RDC, Pool House - WC 1 (hors service),
 Bâtiment 6, RDC, Pool House - WC 2,
 Bâtiment 7, 1er étage, Loges 1,2, et 3 - Séjour 1,
 Bâtiment 7, 1er étage, Loges 1,2, et 3 - Cuisine 1,
 Bâtiment 7, 1er étage, Loges 1,2, et 3 - Chambre 1,
 Bâtiment 7, 1er étage, Loges 1,2, et 3 - Salle d'eau 1,
 Bâtiment 7, 1er étage, Loges 1,2, et 3 - Séjour 2,
 Bâtiment 7, 1er étage, Loges 1,2, et 3 - Cuisine 2,
 Bâtiment 7, 1er étage, Loges 1,2, et 3 - Chambre 2,
 Bâtiment 7, 1er étage, Loges 1,2, et 3 - Salle d'eau 2,
 Bâtiment 7, 1er étage, Loges 1,2, et 3 - Séjour 3,
 Bâtiment 7, 1er étage, Loges 1,2, et 3 - Salle d'eau 3,
 Bâtiment 7, 1er étage, Loges 1,2, et 3 - Cuisine 3,
 Bâtiment 7, 1er étage, Loges 1,2, et 3 - Chambre 3,
 Bâtiment 7, rez de jardin, Maison Vieille Cave - Séjour cuisine,
 Bâtiment 7, rez de jardin, Maison Vieille Cave - Chambre 1,
 Bâtiment 7, rez de jardin, Maison Vieille Cave - Chambre 2,
 Bâtiment 7, rez de jardin, Maison Vieille Cave - Chambre 3,
 Bâtiment 7, rez de jardin, Maison Vieille Cave - Salle d'eau,
 Bâtiment 7, rez de jardin, Maison Vieille Cave - WC,
 Bâtiment 7, rez de jardin, Maison Vieille Cave - Chambre 4,
 Bâtiment 7, rez de jardin, Maison Vieille Cave - WC 2,
 Bâtiment 7, rez de jardin, Maison Vieille Cave - Salle d'eau 2,
 Bâtiment 7, RDC, Salle de réception - Cave bas 1,
 Bâtiment 7, RDC, Salle de réception - Cuisine,
 Bâtiment 7, RDC, Salle de réception - Cave bas 2,
 Bâtiment 7, RDC, Salle de réception - Dégagement,
 Bâtiment 7, RDC, Salle de réception - Débarras,
 Bâtiment 7, RDC, Salle de réception - WC 1,
 Bâtiment 7, RDC, Salle de réception - WC 2,
 Bâtiment 7, RDC, Salle de réception - WC3,
 Bâtiment 7, RDC, Salle de réception - WC4,
 Bâtiment 7, 1er étage, Salle de réception - Cave haut,
 Bâtiment 7, 1er étage, Salle de réception - Combles,
 Bâtiment 7, RDC, Restaurant - Accueil,
 Bâtiment 7, RDC, Restaurant - Salle à manger,

Bâtiment 10, 1er étage, Appartement privée - Cuisine,
 Bâtiment 10, 1er étage, Appartement privée - Dégagement 3,
 Bâtiment 10, 1er étage, Appartement privée - Salle d'eau,
 Bâtiment 10, 1er étage, Appartement privée - Chambre 2,
 Bâtiment 10, 1er étage, Appartement privée - Dégagement 4,
 Bâtiment 10, 1er étage, Appartement privée - Escalier de service 2 vers 2ème étage,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Appartement privée - Escalier de service 2 vers 3ème étage,
 Bâtiment 10, 3ème étage - Grenier 1,
 Bâtiment 10, 3ème étage - Grenier 2,
 Bâtiment 10, 3ème étage - Grenier 3,
 Bâtiment 10, 3ème étage - Combles 1,
 Bâtiment 10, 3ème étage - Combles 2,
 Bâtiment 10, 3ème étage - Combles 3,
 Bâtiment 10, 3ème étage - Clocheton,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Tour Ronde - Entrée,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Tour Ronde - Salle d'eau,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Tour Ronde - Pièce 1,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Tour Ronde - Pièce 2,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Marquis de Bergerac - Pièce,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Marquis de Bergerac - Chambre 1,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Marquis de Bergerac - Chambre 2,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Marquis de Bergerac - Salle d'eau,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Marquise Esprit de Juliette - Entrée,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Marquise Esprit de Juliette - Séjour cuisine,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Marquise Esprit de Juliette - Chambre,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Marquise Esprit de Juliette - Salle d'eau,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Duc de Lacoste - Chambre,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Duc de Lacoste - Salle d'eau,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Entrée,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Dégagement 1,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Salon,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Entrée de service,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Débarras 1,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Dégagement 2,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Dégagement 3,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Pièce,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Chapelle,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Débarras 2,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Dégagement 4,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Débarras 3,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Débarras 4,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Bureau,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Escalier de service 1 vers 1er étage,
 Bâtiment 10, 1er étage, Autres volumes et pièces - Salon,
 Bâtiment 10, 1er étage, Autres volumes et pièces - Dégagement,
 Bâtiment 10, 1er étage, Autres volumes et pièces - Escalier de service 1 vers 2ème étage,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Escalier principal vers 1er étage,
 Bâtiment 10, 1er étage, Autres volumes et pièces - Escalier principal vers 2ème étage,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Autres volumes et pièces - Palier,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Autres volumes et pièces - Dégagement,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Autres volumes et pièces - Couloir,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Autres volumes et pièces - Couloir 2,
 Bâtiment 10, 2ème étage, Autres volumes et pièces - Dégagement 2,

Bâtiment 7, RDC, Restaurant - Dégagement,
 Bâtiment 7, RDC, Restaurant - WC 1,
 Bâtiment 7, RDC, Restaurant - WC 2,
 Bâtiment 7, RDC, Restaurant - Cuisine,
 Bâtiment 8, RDC, Cabanon Cadastre - Cabanon,
 Bâtiment 9, RDC, Hangar Hélico - Abris,
 Bâtiment 10, 1er étage, Baron de Saint Génies - Séjour cuisine,
 Bâtiment 10, 1er étage, Baron de Saint Génies - Dégagement,
 Bâtiment 10, 1er étage, Baron de Saint Génies - Chambre 1,
 Bâtiment 10, 1er étage, Baron de Saint Génies - Chambre 2,
 Bâtiment 10, 1er étage, Baron de Saint Génies - Salle de bain,
 Bâtiment 10, 1er étage, Baron de Saint Génies - WC,
 Bâtiment 10, 1er étage, Duc de Lévis - Couloir,
 Bâtiment 10, 1er étage, Duc de Lévis - Salon,
 Bâtiment 10, 1er étage, Duc de Lévis - Salle de bain,
 Bâtiment 10, 1er étage, Duc de Lévis - Chambre 1,
 Bâtiment 10, 1er étage, Duc de Lévis - Salle à manger,
 Bâtiment 10, 1er étage, Duc de Lévis - Chambre 2,
 Bâtiment 10, 1er étage, Duc de Lévis - Cuisine,

Bâtiment 10, 2ème étage, Autres volumes et pièces - Salle d'eau,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Buanderie,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Atelier,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Salle d'eau,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Chaufferie,
 Bâtiment 10, Rez de Jardin, Autres volumes et pièces - Salle de Fitness,
 Bâtiment 10, Rez de Jardin, Autres volumes et pièces - Salle de Jeux,
 Bâtiment 10, Sous-sol, Autres volumes et pièces - Salle de bain,
 Bâtiment 10, Sous-sol, Autres volumes et pièces - Sauna,
 Bâtiment 10, Sous-sol, Autres volumes et pièces - Cave,
 Bâtiment 10, Sous-sol, Autres volumes et pièces - Cave 2,
 Bâtiment 10, Rez de Jardin, Autres volumes et pièces - Salle des Oubliettes,
 Bâtiment 10, Rez de Jardin, Autres volumes et pièces - Dégagement,
 Bâtiment 10, Rez de Jardin, Autres volumes et pièces - WC,
 Bâtiment 10, Rez de Jardin, Autres volumes et pièces - Réserve,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Placard extérieur,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Préau,
 Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces - Porche

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Bâtiment 1, RDC, Le Tartuffe		
Séjour cuisine	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P5) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - D, E - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Voûtain et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Voûtain et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Mur - B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 1, RDC, Bourbon		
Séjour cuisine	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, E, F - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 1, 1er étage, Louis		
Pièce à vivre	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Fenêtre (F2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - Fer	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, D, E, F - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C - Planches bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 1, 1er étage, Esprit Magdeleine		
Séjour cuisine	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D, E, F, G, H - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - G - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - H - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F4) - H - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F5) - H - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - Fer	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Pièce	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Barreaux - D - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 2, 1er étage, Ecole des Maris		
Séjour	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P2) - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P5) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P6) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P7) - F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - D - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D, E, F, G, H - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Barreaux - E - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 3	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Cuisine	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 2, RDC, Jean Baptiste Armand		
Séjour cuisine	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - H, I - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P5) - H - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Voûtain et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Barreaux - E - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Barreaux - B - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Présence d'indices d'infestation de termites, Termites souterrains: altérations dans le bois, présence de cordonnets (dégradation(s) faible(s))
	Mur - A Enduit et Peinture	Présence d'indices d'infestation de termites, Termites souterrains: présence de cordonnets (dégradation(s) faible(s))
	Mur - B, C - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - D - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Barreaux - B, C - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 2, RDC, Ecole des Femmes		
Séjour cuisine	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Voûtain et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Vue sur plénum -	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 3, 1er étage, Marquise Thérèse de Gola		
Séjour cuisine	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 3, 1er étage, Salle des Gardes		
Séjour cuisine	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Mur - A, B, C, D, E, F - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Couloir	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D, E, F, G, H - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - H - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 3, combles		
Combles	Sol - Solives bois avec remplissage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Tuiles sur poutres et chevrons bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 3, RDC, Marie Cressé		
Séjour cuisine	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, J - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - G - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - H - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P5) - I - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Fenêtre (F2) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
WC	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 3, RDC, Maison du Roy		
Entrée	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Séjour	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites
Cuisine	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 4, 1er étage, Le Prince de Conti (RDC)		
Entrée	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Escalier vers 1er	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D, E, F, G - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - G - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 4, 1er étage, Le Prince de Conti		
Dégagement	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Séjour cuisine	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - E - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Chambre 1	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 4, RDC, Don Juan		
Séjour	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Voûtain et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Cuisine	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Vue sur Plénum -	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 5, RDC, Vieille Fontaine		

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Entrée	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Séjour	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F4) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F5) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F6) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Cuisine	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Planches bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Tuiles sur poutres et chevrons bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau 2	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Planches bois sur poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H, I - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - G - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 6, RDC, Pool House		

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Cuisine	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Barreaux - D - Fer	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Réserve	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Local technique	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, D - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C - Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC 1 (hors service)	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC 2	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 7,1er étage, Loges 1,2, et 3		
Séjour 1	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Cuisine 1	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol (S1) - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, D - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Mur - C - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau 1	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
Séjour 2	Sol (S1) - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
Cuisine 2	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol (S1) - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, D - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau 2	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
Séjour 3	Sol (S1) - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau 3	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - E - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Cuisine 3	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 3	Sol (S1) - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, D, E, F - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 7, rez de jardin, Maison Vieille Cave		
Séjour cuisine	Sol (S1) - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol (S2) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, H - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D, E, F, G, H - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - H - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P5) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P6) - F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol (S1) - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, D - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol (S1) - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, D - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 3	Sol (S1) - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Mur - C - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, D, E, F - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
WC	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 4	Sol (S1) - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, D - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
WC 2	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau 2	Sol (S1) - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 7, RDC, Salle de réception		
Cave bas 1	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Moquette	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Planches bois sur poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Cuisine	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P5) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plaques de plâtre et poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Cave bas 2	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Moquette	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F4) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Planches bois et poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Peinture sur plaques de plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P5) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P6) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P7) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Débaras	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Blocs de béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plaques de plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plaques de plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
WC 1	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit et peinture et Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC 2	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Mur - Enduit et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC3	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC4	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 7, 1er étage, Salle de réception		
Cave haut	Sol - Planches bois et béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plaques de plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V2) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V3) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Tuiles sur poutres et chevrons bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Combles	Sol - Plaques de plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Laine minérale	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Laine minérale	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Tuiles sur poutres et chevrons bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 7, RDC, Restaurant		
Accueil	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Planches bois et poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle à manger	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F4) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Porte (P2) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC 1	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit et peinture et Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC 2	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit et peinture et Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Cuisine	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit et peinture et Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 8, RDC, Cabanon Cadastre		
Cabanon	Sol - Béton et terre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Métal	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Tuiles sur poutres et chevrons bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 9, RDC, Hangar Hélico		
Abris	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Bois entreposés	Présence d'indices d'infestation de termites, Termites souterrains: altérations dans le bois, galeries-tunnels, bois d'apparence feuilleté, présence de cordonnets (dégradation(s) importante(s))
	Mur - Blocs de béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plaques ondulées sur charpente bois et métallique	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, 1er étage, Baron de Saint Génies		
Séjour cuisine	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol (S2) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, C, D, E, F, G - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Barreaux - D - Fer	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Planches bois sur poutres bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Barreaux - A - Fer	Absence d'indices d'infestation de termites
	Barreaux (B2) - A - Fer	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Chambre 1	Sol (S1) - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol (S1) - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Barreaux (B1) - C - Fer	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, 1er étage, Duc de Lévis		
Couloir	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Toile de fibre de verre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salon	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - Fer	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol (S1) - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - D - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle à manger	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - B - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - B - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Cuisine	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, 2ème étage, Duc de Mirepoix		
Séjour	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur inférieur - A, B, C, D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F4) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Cuisine	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Mur - A, B - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - A -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - A -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, C - Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B - Plâtre et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, C - Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
WC	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, 2ème étage, Marquis de Gervais		
Séjour	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G1) - C - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G2) - C - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites
Cuisine	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre	Sol (S1) - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - Plâtre et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G1) - B - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites
Dressing	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, 2ème étage, Vicomte de Poujole		
Chambre	Sol (S1) - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - H - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - G - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - G - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, RDC, Armande Béjart		
Séjour cuisine	Sol (S1) - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre	Sol (S1) - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Barreaux (B1) - B - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, RDC, Madeleine Béjart		
Séjour cuisine	Sol (S1) - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - G - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - G - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - H - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P5) - H - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Barreaux (B1) - A - Fer	Absence d'indices d'infestation de termites
	Barreaux (B2) - A - Fer	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Volet (V1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V2) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC	Sol (S1) - ?	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol (S1) - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A - Plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol (S1) - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol (S1) - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, RDC, Molière		
Entrée	Sol (S1) - Planches bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier -	Absence d'indices d'infestation de termites
Cuisine	Sol (S1) - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - B - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - B - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Baguette - A, C, D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Voûtain et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salon	Sol (S1) - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol (S2) - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C, D - Plâtre et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - C - Bois et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - D - Bois et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P5) - D - Bois et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Baguette - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol (S1) - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol (S1) - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Baguette - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol (S1) - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, RDC, Baron de Maussac		
Séjour cuisine	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V2) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - G - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Salle d'eau	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, RDC, Seigneur de Venasque		
Séjour cuisine	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H, I - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - G, H - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P5) - I - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Vue sur plénum -	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Vue sur plénum -	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau 2	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C, D, E - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC 2	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, 1er étage, Jean Baptiste Poquelin		
Séjour cuisine	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P2) - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - A - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F4) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V2) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G1) - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Vue sur plénum -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Planches bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Planches bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Planches bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de bain	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Fenêtre (F2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, RDC, Jean Baptiste Poquelin		
Dégagement	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G1) - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 3 avec point d'eau	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, D, E - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P5) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, 1er étage, Appartement privée		
Dégagement	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Boiseries - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G1) - C - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V2) - F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G1) - F - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G2) - F - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Salle de bain	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G1) - C - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G2) - C - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
WC	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Vue sur plénum -	Absence d'indices d'infestation de termites
Séjour	Sol (S1) - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F4) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F5) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G1) - B - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G2) - B - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G3) - D - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Planches bois sur poutres et chevrons bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement 2	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol (S1) - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Boiseries - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G1) - B - Fer	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle à manger	Sol (S1) - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Fenêtre (F2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F4) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F5) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V2) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G1) - B - Fer	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P5) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P6) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P7) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F6) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F7) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites
Cuisine	Sol (S1) - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement 3	Sol (S1) - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Barreaux (B1) - D - Fer	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol (S1) - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Barreaux (B1) - E - Fer	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol (S1) - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Boiseries - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement 4	Sol (S1) - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Escalier de service 2 vers 2ème étage	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G1) - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, 2ème étage, Appartement privée		
Escalier de service 2 vers 3ème étage	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G1) - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, 3ème étage		
Grenier 1	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Brique	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Tuiles sur poutres et chevrons bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Grenier 2	Sol (S1) - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol (S2) - Laine minérale	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Brique	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Tuiles sur poutres et chevrons bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Grenier 3	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Brique	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Tuiles sur poutres et chevrons bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Combles 1	Sol - Laine minérale	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Tuiles sur poutres et chevrons bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Combles 2	Sol - Planches bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Laine minérale	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Tuiles sur poutres et chevrons bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Combles 3	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Ardoises sur poutres et chevrons bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Clocheton	Sol - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, 2ème étage, Tour Ronde		
Entrée	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Porte (P3) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Planches bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Planches bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Pièce 1	Sol - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V3) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Planches bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Pièce 2	Sol - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Planches bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, 2ème étage, Marquis de Bergerac		
Pièce	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G1) - C - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 1	Sol - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes (P1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G1) - D - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre 2	Sol - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps (G1) - D - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, 2ème étage, Marquise Esprit de Juliette		
Entrée	Sol - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Séjour cuisine	Sol - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - C - Fer	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites
Chambre	Sol - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - B - Fer	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Cheminée -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, 2ème étage, Duc de Lacoste		
Chambre	Sol - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - G - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Barreaux - C - Fer	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Barreaux - C - Fer	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces		
Entrée	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - I - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement 1	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salon	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D, E, F - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - E - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Barreaux - C - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P2) - Poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
Entrée de service	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Débarras 1	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement 2	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Pierres de taille	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Dégagement 3	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
Pièce	Mur - A, B, C, D - Pierres de taille	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - A - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Papier peint	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, C, D - Plâtre et Tapisserie	Absence d'indices d'infestation de termites
Chapelle	Mur - B - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Planches bois sur poutre bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Débaras 2	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Voûtain et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement 4	Porte (P2) - C - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P5) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P6) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Débaras 3	Volet - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Débaras 4	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bureau	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Mur - C - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Voûtain et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Escalier de service 1 vers 1er étage	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - C - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, 1er étage, Autres volumes et pièces		
Salon	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Volet (V2) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Baguette - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Planches bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Placard -	Absence d'indices d'infestation de termites
Escalier de service 1 vers 2ème étage	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces		
Escalier principal vers 1er étage	Sol - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Pierre de taille	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, 1er étage, Autres volumes et pièces		
Escalier principal vers 2ème étage	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Pierre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Pierre de taille	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, 2ème étage, Autres volumes et pièces		
Palier	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C - Pierre de taille	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Couloir	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P5) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Couloir 2	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - E - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P4) - G - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - H - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - H - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement 2	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F, G, H - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - H - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Garde corps - Fer et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle d'eau	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - B - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - D - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces		
Buanderie	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Enduit et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - B - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - D - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
Atelier	Sol - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Salle d'eau	Plafond (P1) - Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
Chaufferie	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Moustiquaire - B - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, Rez de Jardin, Autres volumes et pièces		
Salle de Fitness	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Salle de Jeux	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D, E, F - Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - B - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - E - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Enduit et poutres bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, Sous-sol, Autres volumes et pièces		
Salle de bain	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plinthes - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - C, D - Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Plaques de plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
Sauna	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Lambris	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Lambris	Absence d'indices d'infestation de termites
Cave	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Terre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Blocs de béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Brique	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Voûtain	Absence d'indices d'infestation de termites
Cave 2	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, Rez de Jardin, Autres volumes et pièces		
Salle des Oubliettes	Sol - Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A - Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
	Porte (P2) - D - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - C - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F2) - D - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F3) - D - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) -	Absence d'indices d'infestation de termites
Dégagement	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C - Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - D - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P2) - C - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P3) - C - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
WC	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D - Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - B, C, D - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
Réserve	Sol - Parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Plaques de plâtre	Absence d'indices d'infestation de termites
	Vue sur plénum -	Absence d'indices d'infestation de termites
Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces		
Placard extérieur	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - A, B, C, D - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte (P1) - A - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
Préau	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Fenêtre (F1) - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Tuiles sur poutres et chevrons bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Porche	Sol - Pavés	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Enduit pierres et moellons	Absence d'indices d'infestation de termites
	Porte - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
	Escalier -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Contremarches -	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond (P1) - Voûtain	Absence d'indices d'infestation de termites

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiserie, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

E. – Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- **Les termites souterrains**, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine (*Reticulitermes flavipes*, *reticulitermes lucifugus*, *reticulitermes banyulensis*, *reticulitermes grassei* et *reticulitermes urbis*) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (*Coptotermes* et *heterotermes*),

- **Les termites de bois sec**, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.

- **Les termites arboricoles**, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :

- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,
- Présence d'orifices obturés ou non.

Rappels réglementaires :

L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article L 112-17 du CCH : Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :

Localisation	Liste des des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes)	Motif
Bâtiment 1, 1er étage Louis; Pièce(s) derrière(s) planche bois du mur C dans la Salle d'eau	Ensemble de la ou des Pièce(s)	Planche non démontable sans dommage
Bâtiment 2, Combles	Ensemble des Combles	Absence de trappe de visite
Bâtiment 4, Combles	Ensemble des Combles	Absence de trappe de visite
Bâtiment 7, Combles	Ensemble des combles	La faible résistance du plancher bas nous empêche un examen complet de cette partie de l'ouvrage
Bâtiment 10, Combles au dessus de l'Entrée au RDC	Ensemble du Combles	La faible résistance du plancher bas nous empêche un examen complet de cette partie de l'ouvrage
Bâtiment 10, Combles au dessus de la Tour Rond 2ème étage	Ensemble des Combles	Absence de trappe de visite
Bâtiment 10, Combles au dessus du dégagement 3, de la Salle d'eau et de la chambre 2 de l'Appartement Privé	Ensemble des combles	Absence de trappe de visite
Général	Eléments derrière les divers coffrages	Coffrage non démontable sans dommage

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Général	L'intérieur des plancher et des plafonds et la sous face des plinthes, les éléments cachés (plafonds murs sols) par des cloisons de doublage du parquet flottant, du revêtement PVC, du mobilier, des effets personnels ou tout autre matériau	Les ouvrages, parties d'ouvrages et éléments listé ci-contre recouverts par des matériaux ou des revêtements fixés et ou collés sont non visible et non contrôlable sans démontage, sans travaux, sans dépose ou sans accessibilité mise en place par le propriétaire et sont donc exclus du champ d'investigation.
Plancher haut	Eléments de l'ouvrage au-dessus de 3,5 mètres	La hauteur des contrôles est limitée à 3,5 mètres (travail à l'échelle). Nous nous tenons cependant à la disposition du propriétaire, pour compléter ce diagnostic, sans frais, dès qu'un moyen d'accès sécurisé sera mis à notre disposition.
Bâtiment 10, 1er étage, Appartement Privé; Chambre 2 et dégagement 4	Sol Murs	Encombrement trop important
Bâtiment 10, 2ème étage Tour Ronde; Entrée, Salle d'eau, Pièce 1 et Pièce 2	Sol Murs	Encombrement trop important
Bâtiment 10, Marquis de Bergerac, 2ème étage; Pièce, Chambre 1 et Chambre 2	Ensemble de la Pièce, Chambre 1 et Chambre 2	Encombrement trop important

Bâtiment 10, RDC Dégagement 4; mur B et Placards du mur B	Mur B et ensemble des placards du mur B	Encombrement trop important
Bâtiment 10, RDC, Armande Béjart, Séjour cuisine, Chambre, Salle de bain et WC	Sol Murs	Encombrement trop important
Bâtiment 10, RDC, Autres volumes et pièces; Débarras 1, Débarras 2, Débarras 3 et Débarras 4, Placard Salon, Placard dégagement 3, Ateler et Buanderie	Sol Murs	Encombrement trop important
Bâtiment 10, RDC, Madaleine Béjart; Séjour cuisine, WC, Salle de bain, Chambre 1 et Chambre 2	Sol Murs	Encombrement trop important
Bâtiment 6, RDC, Pool House, Cuisine et Réserve	Sol Murs	Encombrement trop important

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

H. - Constatations diverses :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatations diverses
Château et dépendances	Poutres bois	Il a été repéré des trace de traitement contre les termites par injection sur les poutres. Nous vous conseillons de bien respecter les rappels.
Château et dépendances	Poutres, chevrons bois menuiseries	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois
Extérieur	Végétaux bois	Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation biologique du bois Présence d'indices d'infestation de termites souterrains Présence d'indices d'infestation de termites de bois sec
Bâtiment 10, Sauna Sous-sol	Sol, murs, plafond, porte	Présence d'indice d'infestation de Mérule (dégradation importante)
Immeuble	Murs plafonds	Il a été repéré dans certaines pièces des traces d'humidités, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un spécialiste afin de résoudre ces problèmes dans les pièces concernées.
Marquise Thérèse de Gola, Bâtiment 3	Escalier	L'escalier n'est pas équipée de garde corps, ou de protection à hauteur réglementaire, il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers que cela présente.
Bâtiment 1, 1er étage, Louis	Murs plafonds	Il a été repéré une infiltration d'eau par la toiture, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un homme de l'art afin d'évaluer l'étendue de la fuite.
Marquis de Gervais, Bâtiment 10, 2ème étage	Balcon	Le balcon n'est pas équipé de garde corps, ou de protection à hauteur réglementaire, il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers que cela présente.
Bâtiment 10, Jean Baptiste Poquelin, 1er étage	Plancher bas	Le plancher bas, présente des affaissement ; nous vous conseillons de vous rapprocher d'un homme de l'art afin d'évaluer l'étendue de ces affaissements
Immeuble	Mur	Certains murs de l'immeuble objet du constat présentent des fissures, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un homme de l'art afin d'évaluer l'étendue de ces fissures
Général	Immeuble	L'immeuble se situant dans une zone contaminé par les Termites, il est conseillé d'éviter d'entreposer des éléments contenant de la cellulose, de supprimer toutes infiltrations d'humidité et de contrôler régulièrement les éléments cellulosiques à risque.

Note 1: Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.

I. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à l'article L.133-5, L.133-6, L.271-4 à 6, R133-7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'investigation :

Examen visuel des parties visibles et accessibles. Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon.
Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations. Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.

À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **MONSIEUR RECH ALEXANDRE**

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ...) : **NEANT**

J. – VISA et mentions :

Mention 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

Mention 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.


Nota 3 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

*Nota 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **CESI CERTIFICATION 30 rue Cambronne 75015 PARIS (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)***

Visite effectuée le **10/01/2018**.

Fait à **Béziers**, le **10/01/2018**

Par : **Monsieur CEBE Cyril**



Signature du représentant :

Signature du représentant :

Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur

Ordre de mission

Objet de la mission :			
Constat amiante avant-vente Etat relatif à la présence de termites	ERNMT / ESRIS Métrage (Surface Habitable)	Exposition au plomb (CREP) Diag. Installations Electricité	DPE
Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)			
Type : Huissier de Justice Nom / Société : Maître AYRAL Arnaud, SCP GASSENC, représentant de la BNP PARIBAS Adresse : BDDF Direction Centrale BDDF ASR TSA 10001 14913 CAEN CEDEX 9 Téléphone : Fax : Mail :			
Désignation du propriétaire		Désignation du ou des bâtiments	
Nom / Société : SCI AFAV Adresse : Château Hermitage de Combas CP : 34290 Ville : SERVIAN Tel : Mail :		Adresse : Château Hermitage de Combas Code Postal : 34290 Ville : SERVIAN Département : Hérault Précision : Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété	
Mission			
Personne à contacter (avec tel) : Monsieur RECH Alexandre Type de bien à expertiser : Autres Catégorie du bien : (IGH/ERP) Autres Date du permis de construire : < 1949 Section cadastrale : Section cadastrale Non communiquée, Parcelle numéro Non communiquée, Numéro de lot(s) : Lot numéro : NC, Lots rattachés : ☒ Cave, ☐ Garage, ☒ Terrain, ☒ Autre Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété Autres informations : ☐ Ascenseur, ☐ Animaux Remise des clés : Date et heure de la visite : 10/01/2018 durée approximative 107 h 00 Précisions :			
Occupant			
Nom / Société : Monsieur RECH Alexandre Adresse : Château Hermitage de Combas Code Postal : 34290 Ville : SERVIAN Téléphone : Mail :			
Paraphe du donneur d'ordre :			
Administratif			
Facturation : ☐ Propriétaire ☒ Donneur d'ordre ☐ Notaire ☐ Agence Facturation adresse : BNP PARIBAS - BDDF Direction Centrale BDDF ASR TSA 10001 - 14913 CAEN CEDEX 9 Destinataire(s) des rapports : ☐ Propriétaire ☒ Donneur d'ordre ☐ Notaire ☐ Agence Destinataire(s) adresse : Maître AYRAL Arnaud, SCP GASSENC, représentant de la BNP PARIBAS - BDDF Direction Centrale BDDF ASR TSA 10001 - 14913 CAEN CEDEX 9 Destinataire(s) e-mail :			
Information relative à tout diagnostic :			
* Il est de l'obligation du propriétaire/ donneur d'ordre de fournir tous documents (Diagnostics, recherche, travaux, etc.) et informations dont il aurait connaissance (exemple : présence de parasites du bois, matériaux amiantés,...) relatifs à la présente mission.			

- * Le propriétaire doit fournir un accès sécurisé à toutes les pièces / locaux pour lesquels le diagnostiqueur a été mandaté. Il est rappelé que l'inspection des ascenseurs, monte-charge, chaufferie, locaux électrique MT et HT nécessitent l'autorisation préalable et la présence d'un technicien de maintenance spécialisé. Ces personnes doivent être contactées et présentes sur site lors du diagnostic. Dans le cas où elles ne seraient pas présentes, et qu'une visite supplémentaire soit nécessaire, celle-ci sera facturée conformément à la grille tarifaire.
- * Seules les parties accessibles le jour de la visite seront contrôlées, c'est pourquoi le propriétaire devra déplacer le mobilier lourd afin de permettre un accès aux murs, plinthes et cloisons.
- * Le diagnostiqueur n'a pas l'autorisation réglementaire pour déposer des éléments nécessitant l'utilisation d'outils. Il est de la responsabilité du propriétaire d'effectuer cette dépose préalablement (Trappes des baignoires / éviers, ...)
- * Le diagnostiqueur devra désigner un représentant s'il ne peut être présent lui-même lors du repérage.

Spécificité au constat termites / parasite :

- * En conformité avec la norme NF P03-201, les éléments bois seront sondés mécaniquement, au poinçon, de façon non destructive (sauf pour les éléments déjà dégradés ou altérés).
- * Il s'agit d'un examen visuel de toutes les parties visibles et accessibles du bâtiment et à ses abords (10 m).

Spécificité au diagnostic amiante :

- * Il est rappelé que la signature de l'ordre de mission par le donneur d'ordre est un accord tacite autorisant tous les prélèvements nécessaires au diagnostiqueur (norme NF 46 020). Toutefois, si le propriétaire est présent lors de la visite, il pourra refuser qu'un prélèvement soit effectué ; une mention sera alors inscrite dans le rapport.

Spécificité au Mesurage loi Carrez / Loi Boutin :

- * Il est de l'obligation du donneur d'ordre de fournir le règlement de copropriété du bien mesuré. Dans le cas où ces documents ne seraient pas fournis, le diagnostiqueur devra être prévenu au moment de la signature de l'ordre de mission. Le diagnostiqueur effectuera une demande de copie du règlement de copropriété auprès du syndicat de copropriété, les frais supplémentaires de recherche étant à la charge du donneur d'ordre.

Spécificité au diagnostic de l'Installation Intérieure d'électricité :

- * Préalablement à la réalisation du diagnostic, le donneur d'ordre, ou son représentant, informe l'occupant éventuel du logement de la nécessité de la mise hors tension de toute ou partie de l'installation pour la réalisation du diagnostic et de la nécessité pour l'occupant de mettre lui-même hors tension les équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (matériels programmables par exemple) ou risqueraient d'être détériorés lors de la remise sous tension (certains matériels électroniques, de chauffage, etc.). Ce dernier signale à l'opérateur de diagnostic les parties de l'installation qui ne doivent pas être mises hors tension et les motifs de cette impossibilité (matériel de surveillance médicale, alarmes, etc.).
- * Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d'ordre ou son représentant fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances soit accessibles. Il s'assure que l'installation est alimentée en électricité, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une interruption de fourniture par le distributeur. Les parties communes où sont situées des parties d'installation visées par le diagnostic doivent elles aussi être accessibles.

Fait à Béziers le 07/12/2017
Signature du donneur d'ordre :

Gérard GASSENCE
Christine GUILLET FORTIN



Jérôme BESSIERE
Arnaud AYRAL

Société Civile d'Huissier de Justice
14 COURS JEAN JAURES 34120 PEZENAS
TEL : 04.67.98.15.26 FAX : 04.67.98.27.77
Site web : www.huissier-pezenas-34.fr Email : scp.gassenc@wanadoo.fr

PEZENAS, le 08/01/2018

REFERENCE ETUDE V19842.00

-Références :BNP. PARIBAS
c/AFAV
-V/références:23686
SP
LX

SARL ARCOLE EXPERTISES IMMOBILIERES
67 BIS Avenue CLEMENCEAU
34500 BEZIERS

Monsieur,

Je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour et vous remercie de bien vouloir adresser au plus tard le 15 janvier prochain les diagnostics réalisés à l'Hermitage de Combas par mail à la Selarl PUGET LEOPOLD COUTURIER, Avocats à Paris aux adresses suivantes :

dp@pugeteopoldcouturier.fr

avocats@pugeteopoldcouturier.fr

Je vous remercie de m'en adresser un exemplaire en copie sur l'adresse mail de l'étude.

Par ailleurs, je vous remercie de bien vouloir adresser par mail à la SELARL PUGET votre note d'honoraires libellée au nom de :

BNP PARIBAS
BDDF Direction Centrale BDDF ASR TSA 10001
14913 CAEN CEDEX 9

Référence dossier : BNP/SCI AFAV 00809-20/10/2010-003002659 C.BOUTTEMY

Je vous remercie de m'en adresser également une copie sur le mail de l'étude.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées

Me Arnaud AYRAL

Numéro de TVA intra-communautaire : FR 60 325 263 768

Membre d'une association agréée par l'administration fiscale, le règlement des honoraires par chèque est accepté.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez-vous adresser aux personnes habilitées de l'étude.



ATTESTATION D'ASSURANCE

- page no 1/2

CBT HERAIL MARTY

Votre Courtier
59 AVENUE JEAN MOULIN
CHAMPS DE MARS
34500 BEZIERS
Tél : 04.67.76.36.25
Fax : 04.67.62.34.43
N° ORIAS : 07023374

ARCOLE EXPERTISES IMMOBILI
67 AV GEORGES CLEMENCEAU
34500 BEZIERS

References à rappeler:

CODE : 140122
N° client Cie : 035481823

BEZIERS, le 30 mai 2017

Allianz Actif Pro

La Compagnie Allianz, dont le siège social est sis 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX atteste que :

ARCOLE EXPERTISES IMMOBILI

exerçant les activités suivantes de :

DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER REALISANT LES DIAGNOSTICS SUIVANTS : AMIANTE, FLORE, TERMITES, RISQUES NATURELS, MINÉRIEUX & TECHNOLOGIQUES, ELECTRICITE, GAS, PERFORMANCE ENERGETIQUE, APPAREILLEMENT NON COUPLÉ
DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER REALISANT LES DIAGNOSTICS SUIVANTS : RESURAGE, HABITABILITE, ETAT PARASITAIRE, SECURITE PISCINES, ETAT DES LIENS, CERTIFICAT DE DECEANCE, RADON

est titulaire d'un contrat Allianz Actif Pro N° 53911149, prévoyant les garanties suivantes:

GARANTIES

- Responsabilité Civile Exploitation
- Responsabilité Civile Professionnelle
- Défense Pénale et Recours suite à accident

La présente attestation est valable, sous réserve du paiement des cotisations, du 01/06/2017 au 31/05/2018.

Elle ne saurait engager la Compagnie au-delà des conditions de garanties et des montants fixés au contrat auquel elle se réfère et n'implique qu'une présomption de garantie conformément à l'article L.111-3 du Code des Assurances.

Toute adjonction autre que les cachet et signature du Représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Votre Courtier

Cabinet Herail - Marty
TOUTES ASSURANCES
59, Avenue Jean Moulin - 34500 BEZIERS
Tél 04 67 76 36 25 Fax 04 67 62 34 43
RCS BEZIERS 407 751 455

Allianz Vie
S.A. au capital de 643 054 425 euros
340 234 962 RCS Paris
N° TVA: FR88 340 234 962

Allianz IARD
S.A. au capital de 991 067 200 euros
542 110 291 RCS Paris
N° TVA: FR76 542 110 291

Entreprises régies par le Code
des assurances
Siège social:
87 rue de Richelieu, 75002 Paris



CERTIFICAT
N° ODI-00291
Version 01

Nous attestons que :
CEBE Cyril

Né(e) le : 11/09/1975 A : BEZIERS

**Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en
Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :**

Domaine(s) Technique(s)

Plomb CREP sans mention
Amiante
Termites métropole
DPE Individuel
Gaz
Electricité

Validité du Certificat

Du 01/06/2016 au 24/10/2017
Du 01/06/2016 au 24/10/2017
Du 01/06/2016 au 24/10/2017
Du 01/06/2016 au 25/10/2017
Du 01/06/2016 au 24/10/2017
Du 01/06/2016 au 27/05/2019

**Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées
conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.**

- Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

*En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir
ce que de droit.*

Edité à Paris,

Le 01/06/2016

Le Directeur



Sébastien MAURICE

